



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ**

**Απόσπασμα από το 36ο Πρακτικό 2015
Αριθμός Απόφασης: 312
Συνεδρίαση: 17 Νοεμβρίου 2015**

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα **17 Νοεμβρίου 2015** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμό πρωτ. **29938** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δαμηλάκου Γεώργιου, Αντιδημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της στις 13 Νοεμβρίου 2015. Πρακτικά τήρησε ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Χρύσανθος Θεοδωράκης.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1 ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πρόεδρος)	1. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντιπρόεδρος)	2. ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	3. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	
5. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
6. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)	

Ο Δημοτικός Σύμβουλος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (1^ο αναπληρωματικό κατά τη σειρά εκλογής μέλος της πλειοψηφίας) μετέχει στην συνεδρίαση, διότι ο Δημοτικός Σύμβουλος ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (τακτικό μέλος της πλειοψηφίας) αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν παρευρέθη στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ και ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (τακτικά μέλη από την πλευρά της μειοψηφίας) αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν παρευρέθησαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 13ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση: α) της υπ' αρ. 87/2015 μελέτη της Δ/νσης Πρασίνου & Κηποτεχνίας, για την προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων για την συντήρηση των παιδικών χαρών Δ.Κ. Μοσχάτου και Δ.Κ. Ταύρου και β) της ανάληψης-διάθεσης πίστωσης ποσού 15.000€.

Ο κ. Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε

Η Δ/νη Πρασίνου & Κηποτεχνίας συνέταξε την υπ' αρ. 87/2015 μελέτη για την προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων για την συντήρηση των παιδικών χαρών Δ.Κ. Μοσχάτου και Δ.Κ. Ταύρου, προϋπολογισμού 15.000€.

Η πίστωση ποσού 8.000€ θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.7332.0001 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Κ.ΜΟΣΧΑΤΟΥ» με την 564 ΑΑΥ.

Η πίστωση ποσού 7.000€ θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.7332.0002 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Κ.ΤΑΥΡΟΥ» με την 565 ΑΑΥ.

Σας υποβάλλουμε αντίγραφο της υπ' αρ. 87/2015 μελέτης καθώς και τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ**

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Δ. Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΚΑΙ Δ. Κ. ΤΑΥΡΟΥ**

ΠΡΟΥΠ : 14.993,70 €

Αρ. Μελέτης : 87 / 2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στους παρακάτω πίνακες αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες για την συντήρηση των παιδικών χαρών , της Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου και της Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου. Η προμήθεια αυτή αφορά την συντήρηση και επισκευή των οργάνων στις παιδικές χαρές (Π.Χ.) του Δήμου στους χώρους που αναφέρονται παρακάτω :

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ :

1. Π.Χ. Ο.Τ.16
2. Π.Χ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
3. Π.Χ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
4. Π.Χ. ΠΙΝΔΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
5. ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ & ΕΒΡΟΥ
6. Π.Χ. ΚΗΦΙΣΟΥ
7. Π.Χ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
8. Π.Χ. ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
9. Π.Χ. ΠΥΡΡΗ
10. Π.Χ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΑΘΜΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ
11. Π.Χ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΙΝΔΟΥ & ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΥΡΟΥ :

1. Π.Χ. ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ
2. Π.Χ. ΑΘΗΝΑΣ Ι
3. Π.Χ. ΑΘΗΝΑΣ ΙΙ
4. Π.Χ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
5. Π.Χ. ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ
6. Π.Χ. ΗΡΑΣ
7. Π.Χ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
8. Π.Χ. ΝΟΤΑΡΑ
9. Π.Χ. ΠΑΡΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
10. Π.Χ. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
11. Π.Χ. ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
12. Π.Χ. ΤΕΩ
13. Π.Χ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Συγκεκριμένα η συντήρηση και επισκευή αφορά τις εργασίες που έχει καταγράψει η υπηρεσία μας ανά παιδική χαρά και Δημοτική Κοινότητα που ορίζονται αναλυτικά στον πιο κάτω πίνακα :

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ :

A/A	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ
1	ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1	1 κούνια νηπίων: 1 κούνια παιδική: Κουνιέται το κάθισμα στο σημείο των προστατευτικών πύργων. Πολυόργανο τρίλιζας: Στα δάπεδα στις γωνίες έχει φύγει το πλαστικό προστατευτικό, οι λαμαρίνες είναι ακάλυπτες & αιχμηρές	Δάπεδο: Χυτό τύπου ταρτάν, υπάρχει λακκούβα απ' αφαίρεση τσουλήθρας.
2	ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2	1 κούνια νηπίων 1 κούνια παιδική 1 Τραμπάλα ελατηρίου: Φθαρμένα ελαστικά προστατευτικά στο τέλος των καθισμάτων λείπουν προστατευτικά καπάκια από βίδες.	Δάπεδο: Χυτό τύπου ταρτάν Κλαδέματα: 7 Αϊλανθοί μέσα από ΗΣΑΠ (Αναρρίχηση) 2 Αϊλανθοί- 2 Σφένδαμοι μέσα από τις πολυκατ, (αναρρίχηση)
3	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ	1 κούνια νηπίων : 1 κούνια παιδική : Ξεβιδωμένα προστατευτικά στην κούνια των νηπίων. Μία τραμπάλα ελατηρίου. Πολυόργανο πύργος – κλειστές τσουλήθρες: Σπασμένο το επάνω θαλασσί κομμάτι στο σημείο που ενώνεται με τον πύργο - Στην κλειστή τσουλήθρα προς την οδό Ελευθερίας λείπουν βίδες και είναι σπασμένο στο σημείο που υπάρχουν βίδες κόκκινο μεσαίο κομμάτι της κλειστής τσουλήθρας προς την οδό Θεσ/νίκης.	Περίφραξη: Μεγάλο κενό στα κάγκελα στο κάτω μέρος δίπλα από την είσοδο στην πόρτα εισόδου υπάρχει σε κολλημένο κάγκελο λόγχη - χαμηλά κάγκελα λόγχες προς την οδό Ελευθερίας και σε περίπτωση που ανεβαίνει παιδί κινδυνεύει να τρυπηθεί. Καθιστικά: Στα ξύλινα στις σιδερένιες βάσεις εξέχουν οι βίδες.

4	ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ - ΕΒΡΟΥ	<p>κούνιες νηπίων : Φθαρμένα ελαστικά προστατευτικά και φθαρμένα ελαστικά καθίσματα.</p> <p>Ένας μύλος σιδερένιος : Κουνιέται πάνω κάτω.</p> <p>Πολυόργανο τρίλιζας : Στα δάπεδα στις γωνίες έχει φύγει το πλαστικό προστατευτικό και οι λαμαρίνες είναι αιχμηρές.</p> <p>Πολυόργανο πύργος κλειστές τσουλήθρες : Σπασμένο το επάνω θαλασσί κομμάτι στο σημείο που ενώνονται με το κόκκινο της κλειστής τσουλήθρας προς το βάθος της παιδικής χαράς, λείπουν 2 σίδερα ενίσχυσης στο επάνω δάπεδο.</p> <p>Όργανο ξύλινο τρενάκι : Ξεβιδωμένο στις βάσεις το μεσαίο μέρος, λείπει βίδα στον μεσαίο δοκό που στηρίζει την οροφή στο πίσω μέρος, ξεβιδωμένο στις βάσεις το μπροστινό μέρος.</p> <p>Μία τραμπάλα ελατηρίου : Λείπουν προστατευτικά καπάκια από βίδες.</p> <p>Όργανο διπλό σπιτάκι κλίμακα – τσουλήθρα : Λείπουν προστατευτικά καπάκια από βίδες : 2 κούνιες παιδικές προς τα παρτέρια. 2 κούνιες παιδικές προς την περίφραξη.</p>	<p>Περίφραξη : Εξέχουν οι βίδες στις βάσεις των δοκών .</p> <p>Δάπεδο : Χυτό τύπου ταρτάν με μεγάλους αρμούς γύρω από τα όργανα.</p> <p>Φωτιστικά : Λείπη ελαστικό καπάκι από ταρτάν σε φρεάτιο & άλλα ελαστικά καπάκια είναι φουσκωμένα.</p>
5	ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ	<p>2 κούνιες νηπίων : Κουνιέται ο σκελετός.</p> <p>Όργανο κλίμακα τσουλήθρα : Λείπουν πλαστικά προστατευτικά καπάκια από δοκούς στην κλίμακα.</p> <p>Μεταλλικό όργανο ταλάντευσης.</p>	<p>Περίφραξη: Υπάρχει.</p> <p>Δάπεδο : Ελαστικά πλακίδια.</p> <p>Φωτιστικά: Ακάλυπτες βάσεις.</p> <p>Καλαθάκια: Χρειάζονται στήριξη.</p>
6	ΠΛ. ΗΡΩΩΝ	<p>2 κούνιες παιδικές.</p> <p>Όργανο πύργος κλίμακα τσουλήθρα : Λείπει πλαστικό καπάκι από δοκό στην κλίμακα.</p> <p>Ένας μύλος καθιστικό. Σύνθετο όργανο : Λείπουν πλαστικά προστατευτικά καπάκια από δοκούς - Λείπουν προστατευτικά καπάκια από βίδες- Στο τελείωμα του ελατηρίου δαπέδου έχει φύγει το μπετό.</p> <p>2 κούνιες νηπίων : Έχουν στραβώσει τα πλαϊνά προστατευτικά.</p> <p>Όργανο σπιτάκι : Ξεβιδωμένο στηθαίο.</p>	<p>Περίφραξη : Υπάρχει</p> <p>Δάπεδο : Ελαστικά πλακίδια γύρω από τα όργανα το υπόλοιπο χώμα διαμαρτύρονται οι γονείς ότι σηκώνεται πολύ σκόνη.</p> <p>Φωτιστικά : Ακάλυπτες βάσεις και φρεάτια.</p> <p>Καθιστικά : Κουνιούνται από τις βάσεις στήριξης</p>
7	ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	<p>2 κούνιες μία παιδική & μία νηπίων: Λείπουν προστατευτικά καπάκια από βίδες του σκελετού.</p> <p>Σύνθετο όργανο: Καμένο δάπεδο & στηθαίο της κίτρινης μικρής τσουλήθρας - Λείπουν προστατευτικά καπάκια από βίδες & πλαστικά προστατευτικά καπάκια από δοκούς στην κλίμακα.</p>	<p>Περίφραξη : Ξύλινος φράχτης 1m χωρίς πόρτα.</p> <p>Δάπεδο : Ελαστικά πλακίδια - υπάρχει τρύπα από αφαίρεση οργάνων.</p> <p>Φωτιστικά : Ακάλυπτες βάσεις.</p>

8	ΠΥΡΡΗ	<p>Όργανο κάστρο τσουλήθρες : Λείπουν προστατευτικά καπάκια από βίδες στα στηθαία και κάτω από τη γέφυρα.</p> <p>Όργανο τρίλιζας και έλξης : Στραβωμένες 2 σειρές στην τρίλιζα - λείπουν προστατευτικά καπάκια από βίδες.</p> <p>2 κούνιες παιδικές :</p> <p>2 κούνιες νηπίων :</p> <p>Σε μία κούνια λείπει η βίδα από το μεσαίο προστατευτικό και είναι πιασμένο με ταυράπ.</p> <p>ένας πύργος σιδερένιος.</p>	<p>Περίφραξη :</p> <p>Υπάρχει.</p> <p>Δάπεδο :</p> <p>Χυτό τύπου ταρτάν γύρω από τα όργανα το υπόλοιπο χώμα.</p> <p>Διαμαρτύρονται οι ότι σηκώνεται σκόνη.</p>
9	ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ-ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	<p>2 κούνιες νηπίων.</p> <p>Όργανο κλίμακα τσουλήθρα : Λείπει πλαστικό προστατευτικό καπάκι από δοκό.</p>	<p>Περίφραξη :</p> <p>Έχει κάγκελα λόγχες.</p> <p>Δάπεδο :</p> <p>Ελαστικά πλακίδια γύρω από τα όργανα το υπόλοιπο χώμα με γαρμπίλι επικίνδυνο για πτώσεις παιδιών.</p> <p>Φωτιστικά :</p> <p>Ακάλυπτες βάσεις</p>
10	ΚΗΦΙΣΣΟΥ	<p>2 κούνιες νηπίων.</p> <p>Όργανο κλίμακα τσουλήθρα : Λείπει πλαστικό προστατευτικό καπάκι από δοκό στην κλίμακα- Λείπουν προστατευτικά καπάκια από βίδες.</p> <p>Μία τραμπάλα :</p> <p>Λείπουν πλαστικά προστατευτικά καπάκια από τους δοκούς στην βάση της τραμπάλας.</p>	<p>Περίφραξη :</p> <p>Έχει κάγκελα λόγχες.</p> <p>Δάπεδο :</p> <p>Ελαστικά πλακίδια γύρω από τα όργανα το υπόλοιπο είναι χώμα με γαρμπίλι επικίνδυνο για πτώσεις παιδιών.</p> <p>Φωτιστικά :</p> <p>Ακάλυπτες βάσεις στις κολώνες υπάρχουν προστατευτικά καπάκια από λαμαρίνα με αιχμηρές γωνίες.</p> <p>Καλαθάκια :</p> <p>Είναι στηριγμένα με σύρμα χρειάζεται καλύτερη στήριξη.</p>
11	Ο.Τ. 16	<p>2 κούνιες παιδικές.</p> <p>Όργανο σπιτάκι κλίμακα τσουλήθρα : Λείπει πλαστικό προστατευτικό καπάκι από δοκό στην κλίμακα.</p>	<p>Δάπεδο :</p> <p>Ελαστικά πλακίδια γύρω από τα όργανα.</p> <p>Φωτιστικά :</p> <p>Ακάλυπτες βάσεις</p>
<p><u>ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΥΡΟΥ :</u></p>			

1	ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 72 (Τ - 8)	2 κούνιες νηπίων μία παιδική: Κουνιέται ο σκελετός, λείπουν τάπες από τα κουζινέτα. 1 Τραμπάλα : Ξεβιδωμένη στη βάση - Ξεβιδωμένες βάσεις στα χερούλια Όργανο πύργος, Κλίμακα-Τσουλήθρα : Παλαιά ξύλινη τσουλήθρα - ξεβιδωμένο στηθαίο στην κλίμακα. Αλογάκι ελατηρίου : Ξεβιδωμένο μπροστινό πιάσιμο στήριξης.	Περιγραφή : Λείπουν 2 αντηρίδες στήριξης αριστερά της παιδικής χαράς. Δάπεδο : Ελαστικά πλακίδια ανισόπεδα & με μεγάλους αρμούς. Φωτιστικά : Ακάλυπτες βάσεις
2	ΤΕΩ	2 κούνιες παιδικές. Σύνθετο όργανο : Ξεβιδωμένο στηθαίο στην κλίμακα. Όργανο κλίμακα τσουλήθρα. Μεγάλη σιδερένια τραμπάλα.	Περιγραφή : Υπάρχει. Δάπεδο : Ελαστικά πλακίδια γύρω από τα όργανα. Καθιστικά : Εξέχουν βίδες από κάτω.
3	ΝΑΥΑΡΧΟΥ - ΝΟΤΑΡΑ	2 κούνιες παιδικές : Κουνιέται ο σκελετός, 2 κούνιες νηπίων : Κουνιέται ο σκελετός. Σύνθετο όργανο. Θαλασσί αλογάκι ελατηρίου : Ξεβιδωμένο το ελατήριο στο σημείο που ενώνεται με το κάθισμα. Κόκκινο αλογάκι ελατηρίου.	Περιγραφή : Υπάρχει. Δάπεδο : Ελαστικά πλακίδια ανισόπεδο και μεγάλους αρμούς, υπάρχει μικρό παρτέρι με μπάζα.
4	ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ	2 κούνιες νηπίων, 2 παιδικές ένας σκελετός : Σε μία παιδική έχει στραβώσει το ελαστικό κάθισμα. Σε μία κούνια νηπίων λείπει το μεσαίο προστατευτικό,. Μία τραμπάλα : Σπασμένο χερούλι στο stop - Ξεβιδωμένα καθίσματα. Όργανο πύργος κλίμακα τσουλήθρα : Κουνιέται το όργανο ξεβιδωμένες βάσεις - σπασμένες βάσεις στο στηθαίο δαπέδου, λείπουν σανίδες από το στηθαίο δαπέδου , σπασμένη σανίδα στο πύργο.	Περιγραφή : Ξύλινος φράχτης 1m χωρίς πόρτα. Δάπεδο : Ελαστικά πλακίδια ανισόπεδο & με μεγάλους αρμούς. Υπάρχουν τρύπες από αφαίρεση οργάνων. Φωτιστικά: Ακάλυπτες βάσεις - Λείπουν φανάρια.
5	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	2 κούνιες παιδικές : Κουνιέται ο σκελετός - λείπουν βίδες από τις βάσεις των κουζινέτων. 3 κούνιες νηπίων, μία παιδική ένας σκελετός : Σε μια κούνια νηπίων λείπει το μεσαίο προστατευτικό φθαρμένο ελαστικό κάθισμα στην παιδική κούνια - λείπουν βίδες από τις βάσεις των κουζινέτων. Ξύλινο όργανο με δίχτυ έλξης: Ξεβιδωμένο στις βάσεις κουνιέται Πολυόργανο τρίλιζα : Σπασμένη η τρίλιζα θέλει αντικατάσταση , λείπει πλαστικό προστατευτικό καπάκι από δοκό. 2 κούνιες νηπίων : Κουνιέται ο σκελετός, λείπουν βίδες	Περιγραφή: Ξύλινος φράχτης 1 μέτρο χωρίς πόρτα. Δάπεδο: Υπερυψωμένα ελαστικά πλακίδια γύρω από τα όργανα στο πολυόργανο τρίλιζας πλακίδια είναι ανισόπεδα, στο τελείωμα του υπερυψωμένου δαπέδου υπάρχουν επικίνδυνα κράσπεδα. Φωτιστικά: Ακάλυπτες βάσεις, στις κολώνες υπάρχουν προστατευτικά καπάκια από λαμαρίνα με αιχμηρές γωνίες. Κλάδεμα: Αϊλανθος(μεσαίος γερανός).

		από τις βάσεις των κουζινέτων. Όργανο κλίμακα διπλή τσουλήθρα : Κουνιέται το στηθαίο στην κλίμακα, λείπουν πλαστικά προστατευτικά καπάκια από δοκούς.	
6	ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	2 κούνιες παιδικές : 2 κούνιες νηπίων : Στραβωμένα πλαϊνά προστατευτικά. Σύνθετο όργανο : Σπασμένο πλαστικό προστατευτικό καπάκι σε δοκό στην κλίμακα. Μία τραμπάλα : Λείπουν χερούλια - Σπασμένα χερούλια στα stor μπήκε έντυπο σήμανσης. Ένας μύλος σιδερένιος : Λείπει η κεντρική τάπα - μπήκαν ταινία και έντυπα σήμανσης.	Περίφραξη: Υπάρχει. Δάπεδο: Ελαστικά πλακίδια γύρω από τα όργανα - υπάρχουν ξεκολλημένα και φουσκωμένα πλακίδια και κάτω από τις παιδικές κούνιες έχει φύγει η γωνία από το ελαστικό πλακίδιο. Φωτιστικά : Ακάλυπτη βάση. Καθιστικά : Κουνιούνται επικίνδυνα από τις βάσεις στο κάτω μέρος των καθισμάτων εξέχουν οι βίδες.
7	ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ	2 κούνιες νηπίων. Ένας σκελετός. 2 κούνιες παιδικές : Φθαρμένα ελαστικά καθίσματα Τραμπάλα : Ξεβιδωμένη στη βάση - ξεβιδωμένα χερούλια, ξεβιδωμένα χερούλια, στο stor λείπουν προστατευτικά καπάκια από βίδες. Σύνθετο όργανο : Ξεβιδωμένα σκαλοπάτια στη ράμπα αναρρίχησης. Σπασμένες βάσεις στο στηθαίο, λείπουν πλαστικά προστατευτικά καπάκια από δοκούς, λείπουν προστατευτικά καπάκια από βίδες, ξεβιδωμένη κατάβαση πυροσβέστη.	Περίφραξη : Υπάρχει. Δάπεδο : Ελαστικά πλακίδια ανισόπεδο και με μεγάλους αρμούς, λείπουν πλακίδια στη γωνία δεξιά και στο τελείωμα στο κράσπεδο. Φωτιστικά : Ακάλυπτες βάσεις
8	ΑΘΗΝΑΣ 1	2 κούνιες παιδικές : Ανοιγμένα(φθαρμένα) ελαστικά καθίσματα λείπουν προστατευτικά καπάκια από βίδες του σκελετού. Σύνθετο όργανο : Ανοιγμένα ξύλα στα σκαλοπάτια και στη γέφυρα, σάπιο δάπεδο της τσουλήθρας στην άκρη κοντά στο στηθαίο.	Περίφραξη : Υπάρχει μάντρα 1 μέτρο ύψος. Δάπεδο : Ακάλυπτες βάσεις.
9	ΑΘΗΝΑΣ 2	2 κούνιες νηπίων. Κλίμακα αναρρίχησης και έλξης : Λείπουν προστατευτικά καπάκια από βίδες.	Περίφραξη: Υπάρχει μάντρα 1 μέτρο ύψος με πρόχειρη πόρτα. Δάπεδο : Ελαστικά πλακίδια - Το δάπεδο γύρω από την κλίμακα αναρρίχησης και έλξης είναι υπερυψωμένο. Φωτιστικά : Ακάλυπτες βάσεις.

10	ΗΡΑΣ	2 κούνιες παιδικές : 2 κούνιες νηπίων : Κίτρινο αλογάκι ελατηρίου : Έχει στραβώσει η φορά του. Κόκκινο αλογάκι ελατηρίου. Σύνθετο όργανο : Λείπουν προστατευτικά καπάκια βίδας κάτω από την ράμπα αναρρίχησης - Ξεβιδωμένο στηθαίο στην κλίμακα.	Περιγραφή : Υπάρχει. Δάπεδο : Ελαστικά πλακίδια γύρω από τα όργανα. Φωτιστικά : Ακάλυπτη βάση - Στην κολώνα υπάρχει προστατευτικό καπάκι από λαμαρίνα με αιχμηρές γωνίες. .
11	ΠΑΡΚΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ	2 κούνιες παιδικές. 2 κούνιες νηπίων. 1 τραμπάλα : Φθαρμένο χερούλι. Γκρι αλογάκι ελατηρίου : Λείπει ένα stor που πατάει το πόδι του παιδιού. Κόκκινο αλογάκι ελατηρίου : Λείπει ένα stor στο σημείο που πατάει το πόδι του παιδιού. Σύνθετο όργανο : Ξεβιδωμένο στηθαίο στην κλίμακα.	Περιγραφή : Ανοιγμένα κάγκελα στην γωνία δεξιά στο βάθος της παιδικής χαράς. Δάπεδο : Ελαστικά πλακίδια ανισόπεδο και με μεγάλους αρμούς, υπάρχουν τρύπες από αφαίρεση οργάνων. Φωτιστικά : Ακάλυπτες βάσεις και φρεάτια Πέργκολες : Σε μία βάση λείπει το εσωτερικό ξύλο και φαίνονται οι πρόκες.
12	ΔΗΜΗΤΡΟΣ & ΠΛΑΣΤΗΡΑ	2 κούνιες παιδικές : Κουνιέται ο σκελετός, λείπουν βίδες από τις βάσεις των κουζινέτων. Τραμπάλα : Ξεβιδωμένη στη βάση, ξεβιδωμένα χερούλια, ξεβιδωμένες βάσεις χερουλιών , ξεβιδωμένα καθίσματα, σπασμένα χερούλια στα stor, λείπουν προστατευτικά καπάκια από βίδες. Σύνθετο όργανο : λείπει πλαστικό προστατευτικό καπάκι σε δοκό στην ράμπα αναρρίχησης, λείπει βίδα στο πλαίσιο στην είσοδο της τσουλήθρας.	Περιγραφή : Ανοιγμένα πράσινα κάγκελα πίσω από τις πικροδάφνες. Δάπεδο : Ελαστικά πλακίδια ανισόπεδο και με μεγάλους αρμούς, ξεκολλημένα πλακίδια δίπλα στην περιγραφή προς την οδό Δήμητρος. Φωτιστικά: Ακάλυπτη βάση.
13	ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ	Σύνθετο όργανο: Ξεβιδωμένα σιδερένια πιασίματα στα δάπεδα των αναρρίχσεων, λείπουν προστατευτικά καπάκια από βίδες.	Περιγραφή: Ξύλινος φράχτης 1 μέτρο χωρίς πόρτα. Δάπεδο: Υπερυψωμένα ελαστικά πλακίδια γύρω από τα όργανα. Υπάρχουν τρύπες από αφαίρεση οργάνων. Φωτιστικά: Ακάλυπτες βάσεις, στις κολώνες υπάρχουν προστατευτικά καπάκια από λαμαρίνα με αιχμηρές γωνίες. Καθιστικά: Σάπια και σπασμένα ξύλα.

Στις εργασίες συντήρησης περιλαμβάνονται όλες οι πιο πάνω αναλυτικές εργασίες – ανά παιδική χαρά – καθώς επίσης και η σύσφιξη , ευθυγράμμιση και οποιαδήποτε άλλη εργασία που θα υποπέσει στην αντίληψη του παρόχου.

Θα γίνουν δε , από έμπειρο συνεργείο ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των προαναφερομένων παιδικών χαρών , σύμφωνα με τις προδιαγραφές αντοχής και ασφαλείας των ισχυόντων κανονισμών.

Η αντικατάσταση των κατεστραμμένων ή φθαρμένων τμημάτων, όπου απαιτείται, στα μεταλλικά και ξύλινα όργανα του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού των παιδικών χαρών (π.χ. κουζινέτα κούνιας, πηγάκια καθισμάτων, κ.λ.π.), που βαρύνει τον προμηθευτή , θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή, ώστε να διατηρείται η ομοιομορφία από κάθε άποψη (επιλογή υλικών, χρώματα, αρχιτεκτονική) στα όργανα των προαναφερόμενων χώρων.

Ο ανάδοχος υποχρεούται αφού ολοκληρώνει τις εργασίες συντήρησης των Π.Χ. ανά τακτά χρονικά διαστήματα:

α) Να συμπληρώνει και παραδίδει στην Τεχνική Υπηρεσία **πιστοποιητικό** για την κατάσταση όλων των παιδικών χαρών που αναφέρονται παραπάνω και

β) Να **ενημερώνει εγγράφως** την Αρμόδια Υπηρεσία για κάθε τμήμα του εξοπλισμού που πρόκειται να αντικαταστήσει ή επισκευάσει ώστε να λαμβάνει την έγκριση της Υπηρεσίας.

Στον προϋπολογισμό της μελέτης περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες , τα αναγκαία ανταλλακτικά καθώς και η αντικατάσταση ελαστικών πλακιδίων δαπέδων συνολικής επιφάνειας 50 τετραγωνικών μέτρων

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τις παραπάνω εργασίες (συμπεριλαμβανομένων και των υλικών) θα βαρύνει :

1) Τον Κ.Α. 3573320001 που αφορά την Δ. Κ. Μοσχάτου και ανέρχεται στο ποσό των 7.995,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α 23% και

2) Τον Κ.Α. 3573320002 που αφορά την Δ. Κ. Ταύρου και ανέρχεται στο ποσό των 6.998,70€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α 23%

Μοσχάτο 28 / 09 / 2015

Ο συντάξας

Κων/νος Διονυσόπουλος

Ηλεκτρολόγος Τ.Ε 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Δ. Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΚΑΙ Δ. Κ. ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠ : 14.993,70 €

Αρ. Μελέτης : 87 / 2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι (Κ.Α. 3573320001)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Συντήρηση παιδικών χαρών Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου	Τεμ	1	6.500,00	6.500,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ					6.500,00
Φ.Π.Α. 23%					1.495,00
ΣΥΝΟΛΟ Ι					7.995,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ (Κ.Α. 3573320002)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Συντήρηση παιδικών χαρών Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου	Τεμ	1	5.690.00	5.690.00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ					5.690,00
Φ.Π.Α. 23%					1.308,70
ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ					6.998,70

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΙΝΑΚΑ Ι + ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ	12.190,00
ΦΠΑ 23%	2.803,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	14.993,70

Μοσχάτο 28 / 09 / 2015
Ο Συντάξας

Διονυσόπουλος Κων/νος
Ηλεκτρολόγος Τ.Ε

Μοσχάτο 1 / 10 / 2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας

Μπαλντούνης Κων/νος
Γεωπόνος Τ.Ε.

Μοσχάτο 30 / 09 / 2015
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Μελετών και Εποπτείας
Τσιτάκαλου Κωνσ/λα
Γεωπόνος Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Δ. Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΚΑΙ Δ. Κ. ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠ : 14.993,70 €

Αρ. Μελέτης : 87 / 2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι (Κ.Α. 3573320001)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Συντήρηση παιδικών χαρών Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου	Τεμ	1		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ					
Φ.Π.Α. 23%					
ΣΥΝΟΛΟ Ι					

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ (Κ.Α. 3573320002)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Συντήρηση παιδικών χαρών Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου	Τεμ	1		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ					
Φ.Π.Α. 23%					
ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ					

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΙΝΑΚΑ Ι + ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ	
ΦΠΑ 23%	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

...../...../ 2015

Ο Προσφέρων

Υπογραφή Σφραγίδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Δ. Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΚΑΙ Δ. Κ. ΤΑΥΡΟΥ

Αρ. Μελέτης : 87 / 2015

ΠΡΟΥΠ : 14.993,70 €

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Άρθρο 1ο

Συντήρηση παιδικών χαρών Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην τεχνική περιγραφή της μελέτης

ΤΙΜΗ (Τεμάχιο) **Έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (6.500,00 €)**

Άρθρο 2ο

Συντήρηση παιδικών χαρών Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην τεχνική περιγραφή της μελέτης

ΤΙΜΗ (Τεμάχιο) **Πέντε χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ (5.690,00 €)**

Μοσχάτο 28 / 09 / 2015
Ο Συντάξας

Διονυσόπουλος Κων/νος
Ηλεκτρολόγος Τ.Ε

Μοσχάτο 1 / 10 / 2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας

Μπαλντούνης Κων/νος
Γεωπόνος Τ.Ε.

Μοσχάτο 30 / 09 / 2015
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Μελετών και Εποπτείας
Τσιάκαλου Κωνσ/λα
Γεωπόνος Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Δ. Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΚΑΙ Δ. Κ. ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠ : 14.993,70 €

Αρ. Μελέτης : 87 / 2015

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1° : Αντικείμενο της συγγραφής.

Στην συγγραφή υποχρεώσεων αυτή περιγράφονται οι ειδικοί όροι βάσει των οποίων και σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της συμβάσεως θα γίνει η προμήθεια και τοποθέτηση των εξαρτημάτων που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή των οργάνων των παιδικών χαρών , ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής λειτουργία των παιδικών χαρών του Δήμου.

Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ.

Ανάδοχος δε ο αναδειχθείσας μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας.

Άρθρο 2° : Ισχύουσες διατάξεις.

Όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων.

Άρθρο 3° : Συμβατικά στοιχεία.

Όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων.

Άρθρο 4° : Εγγυήσεις υλικών

Ο χρόνος εγγύησης των προς προμήθεια ειδών ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής αυτών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου .

Μέσα σ' αυτό το διάστημα θα εξασφαλίζεται από τον ανάδοχο η καλή ποιότητα και αντοχή των προμηθευόμενων ειδών στο χρόνο, ώστε να παραμένουν σε καλή κατάσταση.

Άρθρο 5° : Έναρξη ισχύος της συμβάσεως και διάρκεια ισχύος.

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η διάρκεια ισχύος της θα είναι για δώδεκα (12) μήνες.

Άρθρο 6° : Σταθερότητα τιμών .

Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Άρθρο 7° : Τρόπος και χρόνος συντήρησης και επισκευής των οργάνων των παιδικών χαρών..

Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Περιλαμβάνει : το γρασάρισμα των μεταλλικών συνδέσμων των οργάνων και

την περίσφιξη των συνδέσμων και κοχλίων τους όπου αυτό απαιτείται

ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των παιδικών χαρών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές αντοχής και ασφαλείας των ισχυόντων κανονισμών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατόπιν της συντήρησης που θα εκτελεί : α) να συμπληρώνει και να παραδίδει **ανά τρίμηνο** στην Αρμόδια Υπηρεσία **πιστοποιητικό** για την κατάσταση όλων των παιδικών χαρών του Δήμου και β) να **ενημερώνει εγγράφως** την Αρμόδια Υπηρεσία για κάθε τμήμα του εξοπλισμού που πρόκειται να αντικαταστήσει ή επισκευάσει.

Β) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Η επισκευή κάθε οργάνου θα γίνεται σύμφωνα με το **εγκεκριμένο από την Αρμόδια Υπηρεσία έγγραφο** που θα καταθέτει ο Ανάδοχος για κάθε τμήμα του εξοπλισμού που πρόκειται να αντικαταστήσει ή επισκευάσει, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Οι επισκευές θα αρχίζουν την επόμενη ημέρα από την έγκριση του σχετικού εγγράφου.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνει ο Ανάδοχος στην άμεση και σωστή απομόνωση κάθε επικινδύνου προς χρήση οργάνου, που θα διαπιστώνει με τον τακτικό έλεγχο, έτσι ώστε να αποτρέπεται η χρήση αυτού από παιδιά που θα επισκέπτονται την παιδική χαρά, έως την επισκευή του.

Άρθρο 8° :

Η προσφορά θα είναι ενιαία και θα αφορά προμήθεια και εργασία και για τις δυο κοινότητες και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή

Άρθρο 9° :

Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές , ο ανάδοχος δεν υποχρεούται να παραλάβει όλες τις ποσότητες και τα είδη , επειδή ο σκοπός της εργασίας είναι η συντήρηση , η αγορά των υλικών θα προσαρμοστεί στις φθορές που θα προκύψουν .

Άρθρο 10° : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου.

Για κάθε ημέρα υπέρβασης της παραπάνω προθεσμίας επισκευής των οργάνων, η οποία θα κρίνεται αδικαιολόγητη από την Υπηρεσία, ορίζεται ποινική ρήτρα 1% την ημέρα επί της αξίας των προσφερομένων ειδών.

Άρθρο 11° : Πληρωμές

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά ή συνολικά, με χρηματική εντολή του εργοδότη που θα εκδίδεται μετά την τμηματική (ή συνολική) παραλαβή των ειδών και βάσει πιστοποιήσεως, και θα συνοδεύεται από πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής και κατόπιν τούτου από τιμολόγιο του αναδόχου μετά δύο αντιγράφων.

Μοσχάτο 28 / 09 / 2015
Ο Συντάξας

Διονυσόπουλος Κων/νος
Ηλεκτρολόγος Τ.Ε

Μοσχάτο 1 / 10 / 2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας

Μπαλντούνης Κων/νος
Γεωπόνος Τ.Ε.

Μοσχάτο 30 / 09 / 2015
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Μελετών και Εποπτείας
Τσιάκαλου Κωνσ/λα
Γεωπόνος Τ.Ε.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Δ. Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΚΑΙ Δ. Κ. ΤΑΥΡΟΥ**

ΠΡΟΥΠ : 14.993,70 €

Αρ. Μελέτης : 87 / 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1° : Αντικείμενο προμήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση των εξαρτημάτων που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή των οργάνων των παιδικών χαρών του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής λειτουργία τους.

Άρθρο 2° : Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

- **Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών διέπεται από τις διατάξεις:**

1. του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11/Α/15-1-80) "Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ"
2. του Ν.3463/2006, ΦΕΚ Α' 114/2006) "Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας" και ιδιαίτερα του άρθρου 209 αυτού .
3. του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης".

Άρθρο 3° : Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
- β) Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου
- γ) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
- δ) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
- ε) Η Τεχνική έκθεση-Τεχνικές προδιαγραφές
- στ) Ο προϋπολογισμός

Άρθρο 4° : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , λόγω του επείγοντος της ανάγκης λειτουργίας των παιδικών χαρών , με τους όρους που θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, όλοι δε οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση της μελέτης και αποδέχονται τους όρους αυτής , καθώς και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 5% του προϋπολογισμού.

Άρθρο 5° : Συμμετοχή προμηθευτών

Οι προσφορές των συμμετεχόντων προμηθευτών θα πρέπει να είναι για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η αισθητική ομοιομορφία σε όλες τις παιδικές χαρές του Δήμου (έγγραφο με αριθ. πρωτ. Π1/2422/29-5-2001 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου , Γεν. Δ/ση Κρατ. Προμηθειών).

Άρθρο 6° : Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κοινοποίηση σ' αυτόν της σχετικής απόφασης κατακύρωσης της Δημοπρασίας, σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, για να υπογράψει την σύμβαση και καταθέσει την κατά το άρθρο 7 της παρούσας, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

Άρθρο 7° : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας, χωρίς τον ΦΠΑ, παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Άρθρο 8° : Συσκευασία- Μεταφορά-Τοποθέτηση

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη συσκευασία, μεταφορά και παράδοση των ειδών εις τα οποία αναδείχθηκε μειοδότης. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου, μέχρι της τοποθέτησης αυτών στα όργανα των παιδικών χαρών.

Άρθρο 9° : Ευθύνες και δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή

Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή στον ίδιο ή σε τρίτους που προκαλείται κατά την διάρκεια μεταφοράς και τοποθέτησης των ειδών στις παιδικές χαρές του Δήμου, βαρύνεται αποκλειστικά ο προμηθευτής.

Επίσης τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα, τα υλικά και τα μηχανήματα για την μεταφορά τους στον Δήμο, καθώς και το απαιτούμενο προσωπικό για την φόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση των παραπάνω ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

Άρθρο 10° : Πλημμελής κατασκευή

Εάν τα όργανα παιδικών χαρών που θα προμηθευθεί ο Δήμος δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες (κατασκευαστικές ή λόγω της τοποθέτησης τους) , ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το (τα) είδος(η), εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

Άρθρο 11°

Για τα προσφερόμενα είδη, πρέπει να δοθούν πιστοποιητικά εναρμόνισής τους με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση, πλήρης τεχνική περιγραφή-προδιαγραφές, πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Επίσης τα υλικά των προσφερομένων ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.

Άρθρο 12° : Πόροι , τέλη , κρατήσεις

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 13°

Ο τελικός λογαριασμός γίνεται με την διενέργεια της οριστικής παραλαβής.

Άρθρο 14° : Παραλαβή

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών ή την αποκατάσταση των ανωμαλιών αυτών.

Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπο.

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

Άρθρο 15°

Για όσα δεν αναφέρονται συγκεκριμένα, ισχύουν τα αναγραφόμενα στην 11389/93 απόφαση ΥΠ.ΕΣ (ΦΕΚ 185 Β/23.3.1993) ΕΚΠΟΤΑ.

Μοσχάτο 28 / 09 / 2015
Ο Συντάξας

Διονυσόπουλος Κων/νος
Ηλεκτρολόγος Τ.Ε

Μοσχάτο 1 / 10 / 2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας
Μπαλντούνης Κων/νος
Γεωπόνος Τ.Ε

Μοσχάτο 30 / 09 / 2015
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Μελετών και Εποπτείας
Τσιάκαλου Κωνσ/λα
Γεωπόνος Τ.Ε.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία, και την προαναφερόμενη εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

α) την υπ' αρ. 87/2015 μελέτη της Δ/σης Πρασίνου & Κηποτεχνίας, για την προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων, για την συντήρηση των παιδικών χαρών Δ.Κ. Μοσχάτου και Δ.Κ. Ταύρου και β) την ανάληψη-διάθεσης πίστωσης ποσού 15.000€.

Η πίστωση ποσού 8.000€ θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.7332.0001 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Κ.ΜΟΣΧΑΤΟΥ» με την 564 ΑΑΥ.

Η πίστωση ποσού 7.000€ θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.7332.0002 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Κ.ΤΑΥΡΟΥ» με την 565 ΑΑΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 18/11/2015
Η Πρ/νη Υ.Σ.Ο & Δ.Κ**

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ